

# ZPRÁVA č. o revizi hromosvodů

|                               |                       |                                             |                   |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Revize: výchozí <sup>1)</sup> | celková <sup>1)</sup> | Revizní technik – jméno: <b>Šimek Josef</b> | Datum revize:     |
| <del>pravidelná</del>         | <del>dílčí</del>      | – adresa:                                   | <b>28.10.2002</b> |
| <del>minimální</del>          |                       | – ev. číslo:                                |                   |



|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Objednatel revize: – firma: <b>Kudláček Ivan</b> | IČO: ..... |
| – adresa: <b>Krásná Lípa - Vlčí Hora 655</b>     | DIČ: ..... |
| – odpovědný zástupce: .....                      |            |

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Místo revize: | <b>Vlčí Hora čp.655 - rekreační domek</b> |
|---------------|-------------------------------------------|

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Předmět revize (popis hromosvodu): | <b>Provedení hromosvodové ochrany na rekr.domku Vlčí Hora 655.</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Počasí v posledních třech dnech:<br><b>vlhko - po dešti + 11°C</b> | Okolní půda:<br><b>zahraďa, jílo - písčité navážka</b> |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                     |                          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Celkový posudek:                     | <b>Revidovaná hromosvodová ochrana na rekr.domku je schopna bezpečného provozu.</b> |                          |
| Podpis a razítko revizního technika: |                                                                                     | Datum: <b>30.10.2002</b> |

|                           |                      |             |
|---------------------------|----------------------|-------------|
| Použité měřicí přístroje: | PU 183 čv.9680238    | kalibr.2001 |
|                           | EASYTEST čv.98054266 | kalibr.2001 |

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Stanovení termínu další revize: | <b>dle ČSN 331500 v roce 2007</b> |
|---------------------------------|-----------------------------------|

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Revizní zpráva obsahuje: <b>3</b> stran <b>y</b> | Rozdělovník:                                   |
| <b>1</b> příloh <b>a</b>                         | <b>2x majitel</b><br><b>1x revizní technik</b> |

|                                              |                           |               |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Revizní zprávu převzal dne <b>31.10.2002</b> | Jméno: <b>p. Kudláček</b> | Podpis: ..... |
|----------------------------------------------|---------------------------|---------------|

<sup>1)</sup> Nehodící se škrtněte.

Počasí v posledních třech dnech

vlhko - po dešti + 11°C

Okolní půda

zahrada, jílo - písčitá navážka


| Pořadové číslo | Druh objektu, stavební materiál a krytina, popis hromosvodu, větší kovové hmoty a způsob uzemnění, zjištěné závady apod.                                                                                                                                                                                                                                                                | Počet  |       | Svody: materiál a průřez | Zemnič |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|----------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jímačů | svodů |                          | čís.   | odpor $\Omega$ |
| 1.             | <u>Provedení výchozí revize hromosvodové ochrany na rekreačním domku v Krásné Lípě - Vlčí Hora čp.655.</u><br>Majitelem je p.Kudláček Ivan.                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |                          |        |                |
| 2.             | <u>Budova:</u><br>Jedná se o jednopatrový zděný domek o rozměrech 6x9m a obvodu 30 m<br><br>střecha -<br>sedlová se sklonem cca 60°<br><br>krytina -<br>Eternit - oplechování pozink.plech /závěsné lišty, okapy,hřebenáč/.<br><br>výška -<br>výška rekr.domku je 8 m<br><br>jímací soustava -<br>hřebenová - drát FeZn $\varnothing$ 8 mm<br>pom.jímač 2<br>stříška na komíně kovová 1 |        |       |                          |        |                |
| 3.             | <u>Ochrana před bleskem:</u><br>Provedena hřebenová jímací soustava drátem FeZn 8 mm na podpěrách PV 17 a 22.                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |                          |        |                |

Počasí v posledních třech dnech

Okolní půda

| Pořadové číslo | Druh objektu, stavební materiál a krytina, popis hromosvodu, větší kovové hmoty a způsob uzemnění, zjištěné závady apod. | Počet  |       | Svody: materiál a průřez | Zemnič |                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------------|--------|----------------|
|                |                                                                                                                          | jímačů | svodů |                          | čís.   | odpor $\Omega$ |
| 4.             | Svod k zemniči přes zkoušební svorku č.1                                                                                 |        |       |                          |        |                |
|                | Do země k zemniči FeZn $\varnothing$ 8 mm                                                                                |        |       |                          |        |                |
|                | Jako zemnič použita zemničí tyč 1,5 m                                                                                    |        |       |                          |        |                |
|                | a páska FeZn 40x3 mm.                                                                                                    |        |       |                          |        |                |
|                | Veškeré kovové hmoty jsou napojeny na soustavu.                                                                          |        |       |                          |        |                |
|                | <u>měření:</u>                                                                                                           |        |       |                          |        |                |
|                | svod č.1                                                                                                                 | 2      | 1     | FeZn<br>$\varnothing$ 8  | 1      | 13,46          |
|                | Přechodový odpor zkuš.svorky byl pod .....                                                                               |        |       |                          |        | 0,1            |
|                | Celkový zemní odpor naměřen .....                                                                                        |        |       |                          |        | 13,46          |
|                | <u>Závěr:</u>                                                                                                            |        |       |                          |        |                |
|                | Vedení a svod vyhovují čl.62 a 64 ČSN 341390.                                                                            |        |       |                          |        |                |
|                | Přechodový odpor instalovaného zemniče                                                                                   |        |       |                          |        |                |
|                | vyhovuje čl.106 ČSN 341390.                                                                                              |        |       |                          |        |                |
|                | Hromosvodová ochrana na rekr.domku je schopna bezpečného provozu.                                                        |        |       |                          |        |                |
|                | -----                                                                                                                    |        |       |                          |        |                |

REK. DOHEK KRÁSUA' LÍŔA - ULŔÍ' HOŔA ČŔ. 65Ŕ



DRAT F22N  $\phi$  8

PÁSKA F22N 40x3

2T - ZEHUČÍ' TYČ' 1,5M

3P - POMOCNÝ' DÍMAČ'